



CHAMBRE D'AGRICULTURE

REGION ALSACE

Bulletin technique de la Chambre d'agriculture de région Alsace

N° 28 du 30 octobre 2013 - 2 pages

GRANDES CULTURES

ULTURES

Colza

feuilles au stade rosette sur les 14 parcelles du réseau d'observation cette semaine.

Charançon du bourgeon terminal

Depuis le début du vol, les insectes ont colonisé environ 70 % des parcelles de colza. Le risque est faible à modéré sur les parcelles n'ayant pas enregistré de capture depuis le début du vol ou sur les parcelles déjà protégées. Le risque d'observer des dégâts, imputables au développement des larves dans les pieds de colza, demeure dans les secteurs où la présence du ravageur est avérée et en l'absence de protection efficace.

Rappelons également que la maîtrise des charançons bourgeon terminal a une incidence

CEREALES

Les orges les plus avancées atteignent le stade 2 feuilles. Les semis de blé sont difficiles avec les conditions météorologiques actuelles et vont donc s'étaler dans le temps cet automne. Les rares parcelles semées début octobre sont à 1-2 feuilles, alors qu'une bonne partie des surfaces reste encore à semer.

Limaces

Les dégâts de limaces sont visibles dans presque toutes les parcelles suivies. Ils le sont davantage dans les parcelles motteuses et/ou les débris végétaux non dégradés sont importants.

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité validé à partir de l'observation des dégâts sur feuille. Globalement,

COLZA

Les premières piqûres de ponte sont visibles

BLE

Attention aux pucerons vecteurs de virose sur les parcelles levées

nécessaire. L'observation des larves dans les pieds reste toutefois indispensable sur les Les stades des colzas s'étendent de 5 parcelles où de nombreuses altises adultes ont été capturées pour évaluer le risque.



sur les larves de grosse altise. Aussi, une action

spécifique contre ces dernières est rarement

Larve de charançon du bourgeon terminal (source CRA Franche Comté)

Rédacteurs Alain WEISSENBERGER

2 rue de Rome - BP 30022 - SCHILTIGHEIM

" Siège et Site du Bas-Rhin

67013 STRASBOURG Cédex

(*) La Chambre d'agriculture de région Alsace est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF 01762 dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Chambre d'agriculture de région Alsace

• Site du Haut-Rhin

11, rue Jean Mermoz -BP 80038 68127 STE CROIX EN PLAINE

* téléphone : 03 89 20 97 00 * fax : 03 89 20 97 01


■ téléphone: 03 88 19 17 17 ■ fax: 03 88 83 30 54 mail: direction@alsace.chambagri.fr = Site internet : www.alsace.chambagri.fr ■ Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

ODE COC END & Marrian du 00 00 2012

aucune des parcelles du réseau ne présente d'attaque très forte.

Pucerons

Dans les céréales levées, le temps clément de la fin de la semaine dernière a favorisé l'activité des pucerons. A ce jour, des pucerons ont été observés dans une seule parcelle du réseau d'épidémiosurveillance alsacien. Ces pucerons ne font pas de dégâts directs, mais sont vecteurs du virus de la Jaunisse Nanisante de l'Orge (JNO)



Pucerons ailés sur blé (semis du 30 septembre)

Préconisations

Il va falloir rester vigilant si le temps doux, favorable à la colonisation (par l'installation de colonies de pucerons aptères) persiste. En effet, la présence significative de pucerons dans les repousses de céréales et dans les maïs cet automne peut faire craindre une contamination des céréales levées et non protégées par un traitement de semence.

En général, les orges sont protégées par le traitement de semence. Par contre, la protection insecticide sur les blés est moins fréquente.